



BANDERAS ROJAS 2

© Copyright 2009 Front Line Chemicals, LLC.



La bandeja de goteo con un drenaje tapado esta llena de agua.

SEMANA 2 – BANDEJAS DE GOTEO

Humedad rancia atrapada por encima.

BANDERAS ROJAS

Líneas de drenaje tapadas, líneas de drenaje plomadas medio camino al piso, líneas de drenaje están ausente, líneas de drenaje plomadas en una unidades de refrigeración, bandeja de goteo inclinada lejos de su drenaje así que el agua no pueda drenar hacia afuera, bandeja de goteo sosteniendo agua contaminada directamente sobre el producto y equipo. Ningún procedimiento escrito para la limpieza, esterilización, o inspección de bandejas de goteo existe o se esta siguiendo.



Una bandeja inclinada atrapara agua.

Las bandejas de goteo no tiene manga de desagüe. Mangueras no plomada al piso.

Bandejas de goteo no se deben plomar en unidades de refrigeración.

**META #1:
UNA PLANTA MAS LIMPIA**

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Están las bandejas de goteo limpias?
2. ¿Están las bandejas de goteo plomadas para drenar correctamente?
3. ¿Esta la estructura y la tubería de arriba limpias?
4. ¿Después de la limpieza rotatoria, estamos inspeccionando?
5. ¿Estamos documentando las inspecciones?